

AC A CORUÑA

H****

Enrique Mariñas, s/n
15009 A Coruña

 981 175 490

 981 175 491

 www.ac-hotels.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio

- ➔ O hotel está situado nunha rúa ampla, chá e despexada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ A entrada principal é accesible. Hai **4** chanzos de **17 cms.** de altura con unha rampla alternativa de **2,1 m.** de ancho, **12 m.** de lonxitude e cunha inclinación do **8,7%**. Non ten pasamáns.
- ➔ A porta principal é xiratoria automática e mide **90 cms.** Existe dúas portas, a cada lado da xiratoria, manuais de fácil apertura que miden **146 cms.**

Recepción, hall e corredores

- ➔ O mostrador de atención ao público está a unha altura de **115 cms.**
- ➔ Os corredores teñen unha altura **>120 cms.** e o mobiliario non constitúe ningún obstáculo.


Aseo adaptado en zoa común

- ➔ Hai 1 aseo común adaptado na planta **-1** co itinerario accesible. Para acceder a este é necesario o do ascensor.
- ➔ A cabina adaptada é independente, ten unha porta de **80 cms.** e no interior pódese inscribir un xiro de **150 cms.**
- ➔ A altura do asento do inodoro é de **43 cms.** e a do mecanismo de descarga **74 cms.** Ten un lado de acceso dereito de **120 cms.** e hai dúas barras abatibles a unha altura de **60-78 cms.** e cun separación entre elas de **70 cms.**
- ➔ O lavabo ten un espazo libre inferior de **66 cms.** e o fondo de **55 cms.** A billa é monomando.
- ➔ Os accesorios do baño están a **110-120 cms.** e o bordo inferior do espello a **92 cms.**

Ascensor

- ➔ Hai 2 ascensores de iguais características que comunican a recepción con o resto de plantas.
- ➔ As portas das cabinas miden **80 cms.** e as dimensións interiores son de **105 cms.** de ancho e **140 cms.** de fondo.





- Non ten pasamáns.

Cuarto adaptado (Nº 517)

- Nº de cuartos adaptados: 6
- Situados na planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
- A porta mide **80 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- Hai unha cama de matrimonio cunha altura de **60 cms.** Pódese realizar a transferencia por ambos lados xa que hai dous espazos libres de acceso de **90 cms.**
- O percheiro do armario está a unha altura de **185 cms.** e os aparellos de control ambiental a **148 cms.**

Aseo en cuarto

- A porta mide **78 cms.** e abre cara o interior. Dentro pódese inscribir un xiro de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **43 cms.** e o mecanismo de descarga a **74 cms.** A el se accede polo lado esquerdo con un espazo libre de **80 cms.** Hai unha barra abatible no lado do aparcadoiro e unha barra fixa no lado contrario a unha altura de **60-76 cms.** e con unha separación entre ambas de **80 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **78 cms.** e o fondo é de **57 cms.** A billa é monomando.
- Os accesorios do baño se atopan a unha altura de **100 cms.** e o bordo inferior do espello a **107 cms.**
- O chán da ducha é continuo con o recinto e é antiesbarante. Ten un asento de ducha fixo á parede e con respaldo, mide máis de **45 cms.** de ancho, **43 cms.** de fondo e está a unha altura de **50 cms.**
- Hai unha barra vertical a **70-90 cms.** do chán.
- A billa é monomando e está nunha parede accesible a unha altura de **102 cms.**

Restaurante

- Situado na planta **-1** con itinerario accesible. É necesario o emprego do ascensor.
- A porta de acceso mide **90 cms.** e é de dobre folla.
- As mesas teñen unha altura de **77 cms.**, un espazo libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **70 cms.** e un fondo de **32 cms.** xa que ten una pata central con base.

Salón bufé de almorzos / Cafetería

- Situado na planta baixa con itinerario accesible.

- A porta mide **>80 cms.** e no interior permítese a inscrición dun xiro de **150 cms.**
- As mesas teñen unha altura de **77 cms.**, un espazo libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **70 cms.** e un fondo de **32 cms.** xa que ten unha pata central con base.
- A barra del bufé está a unha altura de **87 cms.**

Restaurante

- Situado na planta **-1** con itinerario accesible. .
- A porta **90 cms.** e é de dobre folla.
- As mesas teñen unha altura de **77 cms.**, un espazo libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **70 cms.** e un fondo de **32 cms.** xa que ten unha pata central con base.

Sala de reunións

- Existen 3 salas de reunións, situadas na planta **-1** e **1** con itinerarios accesibles.
- As portas das salas teñen dimensións superiores a **85 cms.** e son de dobre folla.
- As mesas teñen **67 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **50 cms.** e un fondo **>60 cms.**

Ximnasio

- Situado na planta **1ª** con itinerario accesible.
- Hai unha ducha con o chan continuo con o recinto pero presenta dificultade no acceso xa que hai un oco de paso de **62 cms.** Carece de cadeira de ducha.
- O aseo non está adaptado.
- O baño turco ten unha porta de **57 cms.** e con un travesaño de **5 cms.** As dimensións interiores son; **147 cms.** de ancho e **120 cms.** de fondo.

Aparcadoiro

- Para acceder ao garaxe é necesario o uso do ascensor. O itinerario é accesible e a porta de acceso mide **82 cms.**
- Non hai prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.
- As prazas miden **2,47 m.** de ancho e **5 m.** de lango.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A porta principal é xiratoria, automática e acristalada. Non está sinalizada correctamente.
- Hai **4** chanzos con rampla alternativa. Non están sinalizados tacto-visualmente e carecen de pasamáns.

Vestíbulo e zoas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
- Os carteis están colocados a unha altura entre **157-175 cms.**
- As letras e símbolos miden **>4 cms.** e presentan contraste cromático con o fondo.



- A sinalética non está transcrita ao braille nin está en altorelevo.

Escaleras principais

- Hai 2 escaleras principais. A escalera 1 comunica a recepción coas plantas superiores e a escalera 2 comunica a recepción coa planta -1.
- En ambas os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis e o bordo non está sinalizado tacto-visualmente.
- A varanda non ten prolongado o pasamáns, non é continuo nas mesetas e carece de zócolo inferior de protección.

Ascensores

- A botoeira non está en braille nin ten altorelevo.
- Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
- Os ascensores ofrecen información sonora de parada en cada planta.



ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- A porta é totalmente acristalada.
- Dispón de paneis informativos.
- Na recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes.

Cuarto

- Existe a posibilidade de conexión a Internet.
- Hai información escrita dos servizos prestados.
- Hai enchufes xunto á cama.
- A televisión ten decodificador de teletexto.

Aseos comúns

- As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre e carecen de banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.

Ascensor

- Existe información visual no interior e no exterior da cabina.

Sistema de emerxencia

- Non hai sistema de emerxencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

PUERTA DEL CAMINO

H*****

Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

 981 569 405

 981 572 627

 www.puertadelcamino.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio

- O hotel está ubicado nunha rúa ampla, chá e despexada de obstáculos.

Acceso principal

- A entrada principal é accesible.
- A porta principal é xiratoria automática e é maior de **80 cms**. Existe unha porta contigua, manual de doada apertura que mide **78 cms**.

Recepción, vestíbulo e corredores

O mostrador de atención ao público está a unha altura de **110 cms**.

- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms**. e o mobiliario non constitúe ningún obstáculo.
- Xunto á recepción hai unha entreplanta onde están ubicadas a entrada á cafetería, aseos comúns adaptados e algunhas salas de reunións. O itinerario é accesible por unha rampla, de **6 m**. de lonxitude, dividida en dous tramos por unha meseta e con unha inclinación do **8,7%**, alternativa aos 6 chanzos existentes.

Aseo adaptado en zoa común

- Hai 2 aseos comúns adaptados nas plantas accesibles. Para acceder a estes , é necesario o emprego do ascensor.
- As cabinas adaptadas son independentes e teñen unha porta de **83 cms**. No interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms**.
- No aseo situado na planta -1 xunto ás salas de reunións, o inodoro ten un lado de acceso (dereito) cun espazo libre de **104 cms**. Dispón dunha barra abatible no lado do acercamento e unha barra fixa no lado contrario.
- O inodoro do aseo situado na entreplanta non ten ningún lado de acceso **>80 cms**.
- A altura dos asentos do inodoro é **43 cms**. e a do mecanismo de descarga **74 cms**.
- O lavabo ten un espazo libre inferior de **70 cms**. e un fondo de **50 cms**.
- Os accesorios do baño están a **104-130 cms**. e o bordo inferior do espello a **72 cms**.



Ascensor

- Hai 4 ascensores de dous tipos: os do **tipo 1** (3 ascensores) comunican a recepción coas plantas superiores; e o de **tipo 2** (1 ascensor) comunica a recepción coa planta -1.
- As portas da cabina dos ascensores **tipo 1** miden **91 cms.** e as dimensións interiores son de **125 cms.** de ancho e **140 cms.** de fondo.
- A porta da cabina do ascensor **tipo 2** mide **80 cms.** e as dimensións interiores son de **107 cms.** de ancho e **135 cms.** de fondo.
- Todos os ascensores teñen un pasamáns a unha altura de **100 cms.**

Cuarto adaptado (Nº 101)

- Nº de cuartos adaptados: **4**
- Situados en planta accesible. É necesario o emprego do ascensor.
- A porta mide **83 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- Hai dúas camas con unha altura de **53 cms.** Comparten un espazo central **>90 cms.** que permite a transferencia á cama por ambos lados.
- O percheiro do armario está a unha altura de **180 cms.** pero dispoñen de perchas con mango largo. Os aparatos de control ambiental están a **104 cms.** do chán.

Aseo en cuarto

- A porta mide **84 cms.** e abre cara ao exterior.
- No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **42 cms.** e o mecanismo de descarga a **74 cms.** A el se accede polo lado dereito con un espazo libre de **87 cms.**
- Hai unha barra abatible no lado do acercamento e unha barra fixa no lado contrario a unha altura de **87 cms.** e con unha separación entre estas de **83 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **77 cms.** e o fondo é de **58 cms.** A billa é monomando.
- Os accesorios do baño se atopan a unha altura de **124 cms.** e o bordo inferior do espello a **93 cms.**
- O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
- O chan da ducha é fixo á parede, mide **56 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo e está a unha altura de **47 cms.** O espazo de acceso frontal e polo lado esquerdo é **≥120 cms.**
- Hai unha barra horizontal a **70-75 cms.** do chan.
- A billa é monomando e está nunha parede accesible a unha altura de **112 cms.**

Restaurante/ Sal3n buf3 de almorzos.

- Situado na planta -1 con itinerario accesible. 3 necesario o emprego do ascensor.
- A porta de acceso mide **82 cms.** e 3 de dobre folla.
- As mesas te3en unha altura de **74 cms.**, un espazo libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **56 cms.** e un fondo de **90 cms.** A barra do buf3 est3 a unha altura de **96 cms.**

Cafeter3a

- A cafeter3a est3 dividida en 4 zoas :
- A zoa da barra ten a porta de acceso na entreplanta. O itinerario 3 accesible por unha rampla de **6 m.** de lonxitude, dividida en dous tramos por unha meseta e con unha inclinaci3n do **8,7%.** A barra est3 a unha altura de **110 cms.**
- A zoa de fumadores ten a porta de acceso na planta baixa, xunto 3 recepci3n.
- A zoa de non fumadores ten a porta de acceso xunto 3 barra da cafeter3a pero hai 6 chanzos que dificultan o paso.
- A zoa de terraza est3 situada xunto 3 barra e na porta de acceso hai unha rampla de **2,4 m.** de ancho, **1,5 m.** de lonxitude e con unha inclinaci3n do **10%.**
- As mesas te3en unha altura de **71 cms.**, un espazo libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **70 cms.** e un fondo de **30 cms.** xa que hai unha pata central con base.

Sala de reuni3ns

- Hai 9 salas de reuni3ns na -1 e na entreplanta ,con itinerarios accesibles.
- As portas das salas miden **80 cms.** e te3en dobre folla.
- As mesas te3en **74 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **65 cms.** e **90 cms.** de fondo.

Piscina

- Situada na planta -1 con itinerario accesible. 3 necesario o emprego do ascensor.
- Non ten aseos no exterior, pero hai un adaptado no interior do hotel, na mesma planta, con itinerario accesible.
- A piscina carece de grúa que facilite o acceso ao vaso.

Aparcadoiro

- Para acceder ao aparcadoiro 3 necesario o emprego do ascensor 2. O itinerario 3 accesible e a porta de acceso mide **80 cms.**
- Hai 2 prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida sinalizadas co **SIA.**
- Miden **2,5m.** de ancho e **4,7 m.** de longo pero non te3en 3rea de acercamento delimitada.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A porta principal 3 xiratoria autom3tica e acristalada. Non est3 sinalizada axeitadamente.
- Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.





Vestíbulo e zoas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- A iluminación non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
- Os carteis están colocados a unha altura entre **152-173 cms.**
- As letras e símbolos miden **>4 cms.** e presentan contraste cromático co fondo.
- A sinalética non está transcrita ao braille ni está en altorrelevo.

Escaleiras principais

- Hal **2** escaleiras principais. A escaleira **1** comunica a recepción coas plantas superiores e a escaleira **2** comunica a recepción coa planta **-1**.
- En ambas os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis e o bordo non está sinalizado táctil nin visualmente. A varanda non ten prolongado o pasamáns e este non é continuo nas mesetas.
- A escaleira **1** carece de zócolo inferior de protección e a escaleira **2** si que dispón de el.

Ascensores tipo 1 y 2.

- A botoeira non está en braille ni en altorrelevo.
- Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
- Os ascensores **tipo 1** ofrecen información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- A porta é totalmente acristalada.
- Dispón de paneis informativos.
- O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
- Na recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes.

Cuarto

- Existe a posibilidade de conexión a Internet.
- Hai información escrita dos servizos prestados.
- Hai enchufes xunto á cama.
- A televisión ten decodificador de teletexto e permite a comunicación coa recepción mediante mensaxes de texto.

Aseos comúns

- As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre e carecen de banda inferior que permite a comunicación co exterior.

Ascensor

- Existe información visual no interior e no exterior da cabina.
- Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa

Sistema de emerxencia

- Non hai sistema de emerxencia visual.

CASA RURAL CASA CALVO

Ferreiros, 4
15821 Piñeiro
O Pino (A Coruña)



981 814 401



981 814 402



www.casa-calvo.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio

- O entorno do edificio teñen lixeiros desniveis e o chan é irregular.

Acceso principal

- No acceso principal hai un pequeno chanzo de **3 cms.**
- A porta mide **90 cms.**

Recepción

- A zoa ou vestíbulo de recepción é accesible.

Aseo zoa común

- Hai **1** aseo común situado na planta baixa con itinerario accesible.
- A porta da cabina mide **79 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura do asento do inodoro é de **43 cms.** e o mecanismo de descarga está a **74 cms.** A el se accede polo lado dereito con un espazo libre de **90 cms.**
- No dispón de barras de apoio.
- O espazo libre inferior do lavabo é de **77 cms.** e o fondo é de **40 cms.** A billa é monomando.
- Os accesorios do baño están a unha altura de **100 cms.** e o bordo inferior do espello está a **104 cms.**

Cuarto adaptado

- N° de cuartos adaptados: **1**
- Situado en planta baixa. O itinerario de acceso é polo exterior do edificio e hai un pequeno chanzo aillado de **3 cms.** sen rampla alternativa.
- A porta mide **93 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura da cama é de **54 cms.** Ten un espazo de acceso de **>90 cms.** polo lado dereito.
- O percheiro do armario está a unha altura de **172 cms.**

Aseo en cuarto

- A porta mide **80 cms.** No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**



- O inodoro está situado a unha altura de **42 cms.** e o mecanismo de descarga a **76 cms.** A el se accede polo lado dereito cun espazo libre de **120 cms.**
- Hai unha barra abatible no lado dereito e unha fixa no contrario, situadas a unha altura de **60-76 cms.** e con unha separación de **83 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **76 cms.** e o fondo é de **43 cms.** A billa é monomando.
- Os accesorios do baño están a unha altura de **75 cms.** e o bordo inferior do espello a **100 cms.**
- O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante. Ten dúas barras de apoio abatibles. O espazo de acceso é **>90 cms.** polo lado esquerdo e polo dereito.
- Non ten asento o cadeira de ducha.
- A billa da ducha é monomando e está situada na parede accesible.

Restaurante / Salón Social

- Situado na planta baixa co itinerario accesible.
- O acceso a estas estancias dende a entrada principal ten un desnivel no chan menor de **1 m.** de longo, con unha inclinación do **3,5%.** Non hai chanzos ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.

Aparcadoiro

- O aparcadoiro está no exterior do complexo.
- O chan é empedrado e irregular e ten lixeiros desniveis. Non existen chanzos ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
- As prazas non están delimitadas nin hai prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A porta principal é manual e parcialmente acristalada.

Recepción

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- A iluminación non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

CASA RURAL CASA FANDÍN

N-634 Km. 559,800

A Devesa-Ribadeo

27001 Lugo

 649 126 817

 www.casafandin.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno e acceso principal

- O entorno próximo e a entrada principal son accesibles. Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreito que dificulten o acceso.

Recepción

- A zoa de recepción é accesible.
- O mostrador de atención ao público teñen unha zoa adaptada a unha altura de **74-77 cms.**, cunha lonxitude de **94 cms.** e un fondo de **40 cms.**

Apartamento adaptado (Nº 1)

- Nº de apartamentos adaptados: **4**
- Situados na planta baixa con itinerario accesible.
- No interior do apartamento non hai obstáculos que poidan dificultar o paso.
- A porta do apartamento mide **83 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- As mesas teñen unha altura de **76 cms.**, un espazo libre inferior de **73 cms.**, un fondo de **50 cms.** e **70 cms.** de ancho.

Cuartos

- No apartamento hai dous cuartos.
- **Cuarto 1:**
 - Hai unha cama de matrimonio cunha altura de **50 cms.** Polo lado dereito e polo esquerdo hai un espazo de acceso **>80 cms.**
- **Cuarto 2:**
 - Hai unha cama individual cunha altura de **50 cms.** e con espazo de acceso polo lado esquerdo.
 - En ambas habitacións a porta mide **80 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
 - O percheiro do armario está a unha altura de **90 cms.**

Aseo adaptado

- A porta é corredeira e mide **80 cms.**

CASA RURAL CASA FANDÍN

- No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **47 cms.** e o mecanismo de descarga a **90 cms.** A el se accede polo lado esquerdo cun espazo libre **>80 cms.**
- Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha fixa no lado contrario situadas a unha altura **58-78 cms.** e cunha separación de **65 cms.**
- Os accesorios do baño están a una altura de **100 cms.** e o bordo inferior do espello a **90 cms.**
- O lavabo ten un espazo libre inferior de **78 cms.** e un fondo de **43 cms.** A billa é monomando.
- O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
- O asento da ducha á fixo á parede, mide **45 cms.** de ancho, **52 cms.** de fondo e está a unha altura de **52 cms.**
- Hai unha barra de apoio horizontal e outra vertical situadas a unha altura de **72-130 cms.**
- A grifería é monomando e está situada na parede lateral accesible.

Cociña

- No interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- As baldas e caixóns do armario están a unha altura entre **40 e 110 cms.**
- O vertedeiro e a placa da cociña están a unha altura de **77 cms.,** e teñen un espacio libre inferior de **66 cms.,** un fondo de **47 cms.** e un ancho de **130 cms.**
- A altura das baldas e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **25 e 78 cms.**

Aparcadoiro

- O aparcadoiro está no exterior do edificio. O itinerario é accesible.
- As prazas non están delimitadas e non existen prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.

Recepción

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- A iluminación, non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- A porta non é acristalada.
- Non dispón de paneis informativos.



CASA RURAL ALDEA DE FIGUEIREDO

San Amaro
32455 O Carballino
(Orense)
988 301 166 / 661 240 800
www.aldeafigueiredo.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio

- O entorno do edificio está sen asfaltar, á amplo, chá e está despexado de obstáculos.

Acceso principal

- A entrada principal é accesible. Hai unha rampla de **1,2 m.** de ancho, **6 m.** de longo e cunha inclinación do **10%**. Ten un pasamáns a unha altura de **77 cms.**
- A porta é manual e mide **84 cms.**

Recepción

- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **87 cms.**
- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e o chan non é deslizante. O mobiliario non constitúe ningún obstáculo.


Cuarto adaptado

- N° de cuartos adaptados: **1**
- Situado na planta baixa con itinerario accesible.
- A porta mide **78 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura da cama é de **54 cms.** Ten un espazo de acceso polo lado dereito **>80 cms.**
- O perchiro do armario está a unha altura de **68 cms.**

Aseo no cuarto

- A porta mide **78 cms.** e abre cara o interior.
- No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **43 cms.** e o mecanismo de descarga a **74 cms.** A el se accede polo lado esquerdo cun espazo libre de **50 cms.** e frontalmente cun espazo **>120 cms.**
- Hai unha barra abatible no lado esquerdo e unha fixa no contrario a unha altura de **80 cms.** e cunha separación de **77 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **77 cms.** e o fondo é de **30 cms.** A billa é tipo pomo.
- Os accesorios do baño se atopan a unha altura entre **85 e 90 cms.** e o bordo inferior do espello a **95 cms.**





- O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante.
- O asento da ducha é fixo á parede e non ten respaldo, mide **40 cms.** de ancho, **53 cms.** de fondo e regulable en altura. O espazo de acceso é **>120 cms.**
- A billa da ducha é monomando e está na parede lateral accesible a unha altura de **96 cms.**
- Non dispón de barras de apoio.
- A mampara é totalmente abatible.

Aseo en zoa común

- Non hai aseo adaptado en zoas comúns.
- A porta mide **78 cms.** e abre cara o interior. Dentro pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura do asento do inodoro é de **43 cms.** e o mecanismo de descarga está a **74 cms.** A el se accede polo lado esquerdo cun espazo libre **>80 cms.**
- Non dispón de barras de apoio.
- O espazo libre inferior do lavabo é de **70 cms.** e o fondo é de **26 cms.** A billa é tipo pomo.
- Os accesorios do baño están a unha altura entre **90-100 cms.** e o bordo inferior do espello a **114 cms.**

Salón social e bufé de almorzos

- Situado en planta baixa con itinerario accesible.
- A porta mide **72 cms.** e no interior pódese unha circunferencia de **150 cms.**
- As mesas teñen unha altura de **77 cms.,** un espazo libre inferior de **63 cms.,** un ancho de **90 cms.** e un fondo de **40 cms.**
- A barra de bufé de almorzos está a unha altura de **85 cms.**

Biblioteca

- Situada en planta **1** con itinerario non accesible pola existencia de escaleiras sen ascensor alternativo.

Piscina

- Hai unha piscina no exterior con itinerario accesible.
- Non dispón de grúa que facilite o acceso ao vaso.

Aparcadoiro

- O aparcadoiro está no exterior do complexo. O itinerario é accesible.

- O chan é empedrado e irregular e ten lixeiros desniveis. Non existen chanzos ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
- As prazas non están delimitadas ni hai prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A porta principal é parcialmente acristalada. Non está sinalizada adecuadamente.
- Hai unha rampla con pasamáns a unha altura de **77 cms.**

Recepción

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- A iluminación, non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

Escaleiras principais

- Os chanzos son homoxéneos, non están sinalizados táctil nin visualmente e dispón de zócolo de protección no lado da parede.
- A varanda é continua nas mesetas.
- A iluminación, non é homoxénea. A luz natural produce zoas de luz e sombra.

ACCESIBILIDADE EAUDITIVA

Recepción

- A porta é parcialmente acristalada.
- Non dispón de paneis informativos.
- O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
- Na recepción dispón de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

Cuarto

- Non existe a posibilidade de conexión a Internet.
- Hai enchufes xunto á cama.
- A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación coa recepción e nin ofrece servizo de despertador luminoso.
- A porta non dispón de mira.
- A porta do baño non permite comunicación co exterior.


Sistema de emerxencia

- Non hai sistema de emerxencia visual.



CASA GRANDE DE VILANOVA

Remesar 15685 A Estrada
(Pontevedra)

 986 688 216 / 667 488 953

 986 688 216

 www.casagrandevilanova.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno e acceso principal

- O itinerario de acceso dende a zoa de aparcadoiro é accesible pero o chan é bastante irregular.

Recepción

- A porta principal ten un pequeno chanzo de **3 cms.** e mide **126 cms.**
- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **78 cms.**

Cuarto adaptado (Nº 8)

- Nº de cuartos adaptados: 1
- Situado en planta baixa accesible, no itinerario non hai chanzos, desniveis ou ocios d e paso estreitos que dificulten o paso.
- No interior do cuarto pódese dar un xiro de **150 cms.** ea s portas miden **78 cms.** y **80 cms.**
- Ten 2 camas individuais a **58 cms.** de altura e permite a transferencia por ambos lados (**>80 cms.**)
- O percheiro do armario está a unha altura de **155 cms.**

Aseo cuarto adaptado

- A porta mide **78 cms.** e a apertura é cara o interior.
- Pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.** fronte ao lavabo.
- O inodoro está situado a unha altura de **43 cms.** e o mecanismo de descarga a **74 cms.** Ten un lado de acceso (esquerdo) cun espazo libre de **100 cms.** e dispón de unha barra abatible no lado do acercamento e unha fixa no lado contrario.
- Os accesorios do baño están a unha altura de **58-76 cms.** e o espello ocupa toda a parede.
- O lavabo ten un espazo libre inferior de **85 cms.** e o fondo de **51 cms.**
- O chan da ducha é continuo co recinto e é antideslizante. A billa está situada na parede lateral accesible e é monomando. Ten un asento de ducha, fixo á parede de **48 cms.** de ancho, **30 cms.** de fondo e a unha altura de **42 cms.** Carece de barras de soporte na ducha.

Aseo común

- Non dispón de aseo común adaptado.
- O aseo está situado na planta baixa accesible, nunha casa contigua. No itinerario non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
- Ten unha porta de **58 cms.** e no interior non se pode inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro non ten ningún lado de acceso cun espazo libre **>80 cms.** Non ten barras de soporte que faciliten a transferencia.
- O lavabo ten un espazo libre inferior de **86 cms.** e un fondo de **51 cms.**

Salón social e bufé de almorzos

- Situada en planta baixa accesible, no itinerario non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
- A porta mide **82 cms.** e permite a inscrición dunha circunferencia de **150 cms.**
- A mesa ten **78 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **68 cms.** e **77 cms.** de fondo.
- A barra de bufé de almorzos está a unha altura de **84 cms.**

Biblioteca

- Está situada nunha casa contigua na planta baixa. O itinerario é accesible, non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
- Ten mesas baixas de **34 cms.** de altura.

Aparcadoiro

- O acceso ao aparcadoiro non presenta dificultade aínda que na entrada hai un pequeno chanzo de **3 cms.**
- As prazas non están delimitadas e non están sinalizadas co símbolo de accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Recepción

- Non hai felpudos, alfombras ou mobiliario ubicado incorrectamente que poidan obstaculizar o paso.
- A información existente non está transcrita ao braille.
- As diferentes portas do establecemento presentan contraste de cor coa parede.

Escaleiras principais

- Os chanzos son homoxéneos e non teñen sinalización táctil.
- A iluminación non é homoxénea xa que a luz natural produce zoas de luces e sombra.
- A varanda é continua en todo o seu recorrido pero non ten zócolo inferior de protección.

