

CONFORTEL MADRID PÍO XII

H****

Avda. de Pío XII, 77
28036 Madrid

 913 876 200

 913 026 522

 www.confortelhotels.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Contorno do edificio

- A rúa de acceso é ampla e despegada de obstáculos, aínda que está en costa con unha inclinación do 10%. Algúns tramos da costa teñen un pasamanos a unha altura de **75-96 cms.**

Acceso principal

- No itinerario de acceso á recepción non hai chanzos, escaleiras ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
- A porta principal é **>80 cms.** e é automática.

Recepción, hall e corredores


- O mostrador de atención ao público ten reservado un posto adaptado a unha altura de **78,5 cms.**, con un espazo libre baixo a mesa de **75 cms.** e un fondo de **30 cms.** A lonxitude do mostrador é de **75 cms.**
- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo. Permite a inscrición de un xiro **>150 cms.**

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en planta accesible xunto a recepción. Non hai chanzos, escaleiras ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
- A porta xeral mide **81 cms.** e a da cabina mide **79 cms.**
- No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro ten un lado de acceso, cun espazo libre de **91,5 cms.**
- Dispón de unha barra abatible no lado de aproximación e unha barra fixa o lado contrario.
- A altura do asento do inodoro é de **41 cms.**
- Os accesorios do baño atópanse a unha altura de **100 cms.**
- A altura do bordo inferior do espello é de **94 cms.**

Ascensor

- A porta da cabina mide **90 cms.**
- No interior as dimensións son de **117 cms.** de ancho por **160 cms.** de lonxitude.



Cuarto adaptado

- Nº de cuartos adaptados: **4**
- Existen outros 3 cuartos semiadaptados que compren as mesmas características que a descrita a continuación, salvo que no seu aseo correspondente, hai unha bañeira en lugar de ducha continuo co chan.
- Situadas en plantas accesibles. Para acceder a estas é preciso o uso do ascensor.
- A porta mide **87 cms.**
- No interior do cuarto pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura da cama é de **52 cms.** e ten dous lados de acceso de **107 e 119 cms.** respectivamente.
- Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de **150 cms.**
- O colgadoiro do armario está a unha altura de **183 cms.** pero dispón de perchas de mango longo.

Aseo en cuarto adaptado

- A porta mide **81 cms.**
- No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **41 cms.** Ten un lado de acceso, cun espazo libre de **154 cms.**
- Dispón de unha barra abatible no lado de aproximación e unha barra fixa no lado contrario.
- Os accesorios do baño están situados a unha altura de **76-134 cms.**
- A altura do bordo inferior do espello é de **98 cms.** e é abatible
- Os cuartos adaptados teñen ducha con chan continuo co recinto e é antiesbarante.
- Dispón de cadeira de ducha e ten unha barra de apoio situada a unha altura de **82 cms.**
- A grifería da ducha está situada na parede lateral accesible.
- Nos cuartos semiadaptados hai unha bañeira a unha altura de **44 cms.** e con unha barra de apoio situada a **56 cms.** A grifería é monomando e está situada en parede lateral accesible. Dispñen de banco o superficie de transferencia.

Restaurante y cafetería

- Ambas estancias están situadas xunto a recepción en planta baixa accesible.
- As mesas teñen unha altura de **73 cms,** un espazo libre inferior de **67 cms.,** un ancho de **70 cms.** e un fondo libre de **14 cms.** pola existencia de unha pata central.

CONFORTEL MADRID PÍO XII

- A barra da cafetería está a unha altura de **110 cms.**
- No restaurante ofrécese o buffet de almorzos e está situado a unha altura de **89 cms.**, cun espazo inferior libre de **62 cms.** e un fondo de **29 cms.**

Sala de reunións

- O hotel dispón de 6 salas de reunións. Están situadas xunto a recepción en planta baixa accesible.
- A porta da sala de reunións mide **86 cms.** e teñen unha dobre folla.
- As mesas teñen unha altura de **73 cms.**, un espazo libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **2 m.** e un fondo libre de **45 cms.**



ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A entrada principal de acceso a recepción non ten chanzos ou escaleiras que dificulten o paso.
- A porta é acristalada e automática. Está sinalizada axeitadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**

Hall e zonas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- O pavimento non presenta cellas, ocos ou pezas soltas.

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética.
- Os carteis están situados a unha altura de **100-109 cms.** e permiten a aproximación para a súa lectura.
- As letras e símbolos dos carteis miden **9 cms.** e presentan contraste cromático co fondo.
- A sinalética xeral non está trascrita ao braille, pero no picaporte das portas está en braille o número de cuarto.

Escaleiras principais

- Os chanzos son homoxéneos e teñen sinalización tacto visual.
- A varanda é continua en todo o seu percorrido e ten zócolo inferior de protección (aínda que existe algún tramo sen zócolo).

Ascensor

- As portas contan cun sistema de apertura antiprisionamento.
- A botoeira ten braille e altorrelevo.
- O tamaño dos caracteres é de **1,5 cms.**
- Ten timbre de son que avisa da parada en cada planta.
- Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso e o desembarque da cabina.

NOVOTEL MADRID SANCHINARRO


H****

Sanchinarro, 15
28050 Madrid

 913 024 9 00

 913 021 810

 www.novotel.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Contorno do edificio

- ➔ A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos

Acceso principal

- ➔ A entrada principal é accesible, non hai chanzos ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
- ➔ A porta é manual xiratoria e mide **90 cms.** Existe unha porta a cada lado da xiratoria, manuais de doada apertura e miden **80 cms.**

Recepción, hall e corredores

- ➔ O mostrador de atención ao público está a unha altura de **116 cms.**
- ➔ Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e o mobiliario non constitúe ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hai 1 aseio común adaptado situado en planta baixa accesible. Non hai chanzos ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
- ➔ A cabina adaptada ten unha porta de **87 cms.** e no interior pódese inscribir un xiro de **150 cms.** fronte aos aparatos sanitarios.
- ➔ A altura do asento do inodoro é de **41 cms.** e a do mecanismo de descarga de **100 cms.** Ten un lado de acceso (dereito) de **84 cms.** pero carece de barras de apoio.
- ➔ O lavabo ten un espazo libre inferior de **76 cms.** e un fondo de **54 cms.**
- ➔ Os accesorios do baño están a **120 cms.** e o bordo inferior do espello a **92 cms.**


Ascensor

- ➔ Hai 2 ascensores no hotel con similares características: o N°1 comunica a recepción con as plantas superiores e N° 2 comunica a recepción con as plantas inferiores
- ➔ As portas miden **81 cms.** e no interior as dimensións son de **110 cms.** de ancho x**147 cms.** de lonxitude. Dispón de pasamanos a **88 cms.** de altura.

Cuarto adaptado (N° 315)

- ➔ N° de cuartos adaptados: **3**
- ➔ Situados en plantas accesibles. É preciso o uso do ascensor.





- A porta mide **87 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura da cama é **55 cms.** e ten dous lados de acceso cun espazo **>90 cms.**
- Os mecanismos de climatización están a unha altura de **163 cms.** e o colgadoiro a **140 cms.**

Aseo en cuarto adaptado

- A porta mide **77 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **41 cms.** e o mecanismo de descarga a **100 cms.** Ten un lado de acceso (dereito) **>80 cms.** e dúas barras abatibles, a unha altura de **50-73 cms.** e con unha separación de **75 cms.**
- Os accesorios do baño están a **112-132 cms.** e o bordo inferior do espello a **88 cms.**
- O lavabo ten un espazo libre inferior de **71 cms.** e un fondo de **45 cms.** A grifería é monomando.
- O prato de ducha é continuo co recinto. Dispón dun asento de ducha abatible e fixo á parede. Mide **40 cms.** de ancho, **44 cms.** de fondo e está a **42 cms.** de altura.
- A grifería da ducha está en unha parede accesible, é monomando e a unha altura de **97 cms.** Non ten barras de apoio.

Cafetería /Restaurante/Buffer de almorzos

- A cafetería e o restaurante/buffet de almorzos están na planta baixa con itinerario accesible.
- Na cafetería as mesas teñen unha altura de **62 cms.**, un espazo inferior libre de **56 cms.**, un ancho de **63 cms.** e un fondo de **80 cms.**
- A barra da cafetería está a unha altura de **116 cms.**
- As mesas do restaurante teñen unha altura de **77 cms.**, un espazo libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **80 cms.** e un fondo libre de **36 cms.**
- A barra do buffet está a unha altura de **90-137 cms.**

Sala de reunións

- Dispón de 1 sala de reunións situada en planta baixa con itinerario accesible.
- As portas das salas miden **78 cms.** e son de dobre folla.
- As mesas teñen **73 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **68 cms.**, un ancho d e **150 cms.** e un fondo de **70 cms.**

Piscina

- Situada no exterior do edificio, en planta baixa con itinerario accesible. No acceso hai 3 chanzos con unha rampla alternativa de **1,5 m.** de lonxitude, **9,7 m.** de ancho e unha inclinación do **5,2%**. Non dispón de pasamanos.
- Non hai guindastre de acceso ao vaso da piscina.

Aparcadoiro

- O aparcadoiro atópase nas plantas **-1**, e **-3** con itinerario accesible. É preciso o uso do ascensor que reúne unhas condicións óptimas de accesibilidade.
- Hai 1 praza reservada para persoas con mobilidade reducida sinalizada co **SIA**.
- O ancho da praza é de **2,5 m.** e a lonxitude é de **5 m.**



ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A porta principal é manual, xiratoria e acristalada. Non está sinalizada axeitadamente.

Hall e zonas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
- Os carteis están colocados a unha altura de **180 cms.** As letras e símbolos son **>1,5 cms.** e presentan contraste cromático co fondo.
- A sinalética non está transcrita ao braille.

Escaleiras principais

- A escaleira principal ten chanzos homoxéneos, con tabicas e sen boceles. Non están sinalizados tacto-visualmente.
- A varanda non é continua no percorrido e non se prolonga **30 cms.** ao final dos chanzos. Carece de zócolo inferior de protección.

Ascensor

- As portas contan con sistema de apertura antiprisionamento.
- A botoeira non ten braille pero si altorrelevo. O tamaño dos caracteres é **>1,5 cms.**
- Non dispón de timbre de son que avisa da parada en cada planta.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA


Recepción

- A porta é totalmente acristalada.
- Dispón de paneis informativos.
- O persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
- En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.


NH EUROBUILDING

H****

Padre Damián, 23
28036 Madrid

 913 537 300

 913 454 576

 www.nh-hotels.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Acceso principal

- A entrada principal ten unha rampla alternativa aos chanzos existentes con unha inclinación axeitada nos seus dous tramos (**10% e o 6%**) e con pasamanos.
- A porta principal é automática e mide **170 cms.**

Contorno do edificio

- A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos.

Recepción, hall e corredores


- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **110 cms.**
- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e non hai felpudos ou alfombras que dificulten o paso.

Aseo adaptado en zona común

- Existen dous aseos adaptados e o itinerario é accesible. É preciso o uso do ascensor.
- As cabinas adaptadas están ubicadas dentro do aseo común feminino e do masculino.
- A porta xeral e de cabina son **>80 cms.** e no interior pódese inscribir un xiro de **150 cms.**
- O aseo común situado xunto ao restaurante, ten un lado de acceso ao inodoro cun espazo libre de **81 cms.** Carece de barras de transferencia.
- O aseo común situado xunto á sala de reunións, ten dous lados de acceso ao inodoro de **70 e 110 cms.** de ancho. Dispón de unha barra abatible no lado de aproximación e unha barra fixa no lado contrario.
- A altura dos asentos dos inodoros é de **41 cms.**
- Os accesorios do baño están de **90 a 105 cms.** e o bordo inferior do espello a **80-85 cms.**

Ascensor

- A porta da cabina mide **100 cms.**
- No interior as dimensións miden **140 cms.** de ancho por **160 cms.** de lonxitude.



Cuarto adaptado

- Nº de cuartos adaptados: **14** (existe un cuarto adaptado en cada planta).
- Pódese acceder ao cuarto empregando o ascensor (que presenta unhas óptimas condicións de accesibilidade). No itinerario non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.
- A porta mide **77 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura da cama é de **60 cms.** Ten dous lados de acceso de **70 e 120 cms.** respectivamente.
- Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de **148 cms.**
- O colgadoiro do armario atópase a unha altura de **185 cms.**

Aseo en cuarto adaptado

- A porta mide **77 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **42 cms.** Ten dous lados de acceso, cun espazo libre de **150 de 120 cms.** Dispón de dúas barras abatibles.
- Os accesorios do baño están a **80 e 132 cms.** e a altura do bordo inferior do espello a **85 cms.**
- A bañeira ten unha barra de apoio situada a unha altura de entre **70 e 90 cms.**
- O hotel dispón de bancos de transferencia para acceder á bañeira, con unha altura de **47 cms.**

Restaurante e cafetería

- A cafetería está situada en planta baixa e non hai desniveis nin ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
- O restaurante está situado en planta accesible, é preciso o uso do ascensor.
- As mesas de ambas estancias teñen unha altura de **73 cms.**, un espazo libre inferior de **70 cms.** e un ancho de **80 cms.** Ten unha pata central con base que deixa un fondo libre inferior a **60 cms.**
- A barra da cafetería e buffet están situadas a unha altura de **111 e 54-86 cms.** respectivamente.

Aparcadoiro

- Non dispón de prazas adaptadas reservadas.
- O ancho da praza é de **2,30 m.** e a lonxitude é de **4,76 m.**
- Atópase en planta accesible empregando o ascensor.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- ➔ A entrada principal ten unha rampla alternativa aos chanzos existentes con pasamanos. Non están sinalizados tacto-visualmente.
- ➔ A porta é acristalada e automática. Non está sinalizada axeitadamente.

Hall e zonas comúns

- ➔ O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- ➔ O pavimento non presenta cellas, ocos ou pezas soltas.

Sinalética

- ➔ Non hai un patrón homoxéneo e constante dos carteis.
- ➔ Os carteis están situados a diferentes alturas: mentres que os dos cuartos están colocados a **170 cms.** e permiten a aproximación para a súa lectura, os do restaurante e cafetería están a unha altura superior a **2 m.** e non se permite a aproximación para a súa lectura.
- ➔ As letras e símbolos dos carteis miden **5 cms.** e non presentan contraste cromático co fondo.
- ➔ A sinalética non está transcrita ao braille.

Escaleiras principais

- ➔ Os chanzos son homoxéneos pero non están sinalizados no bordo tacto-visualmente.
- ➔ A varanda ten un zócolo inferior de protección pero non é continua en todo o seu percorrido.

Ascensor

- ➔ As portas contan con sistema de apertura antiprisionamento.
- ➔ Hai un timbre de son que avisa da parada en cada planta.
- ➔ A botoeira ten braille pero non altorrelevo.
- ➔ O tamaño dos caracteres é de **1,5 cms.**
- ➔ Hai letreiro de indicación de planta xunto á cabina con contraste de cor.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- ➔ O hotel dispón dun sistema de comunicación visual entre recepción e habitación mediante mensaxes de texto en TV.
- ➔ Paneis informativos de cada unha das estancias do hotel con textos curtos ou pictogramas.

Cuarto

- ➔ Enchufe ao lado da cama.
- ➔ A porta dispón de mira.
- ➔ A TV ten decodificador de teletexto.



RAFAELHOTELES ATOCHA

H****

Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

☎ 914 688 100

FAX 914 688 120

W www.rafaelhoteles.com



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Acceso principal

- A entrada principal de acceso a recepción ten un chanzo aillado con unha rampla alternativa do **16%** de inclinación e sen pasamanos.
- A porta principal é automática e mide **166 cms.**

Contorno do edificio

- A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos.

Recepción, hall e corredores

- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **105 cms.**
- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e o mobiliario non constitúe ningún obstáculo que dificulte o paso.

Aseo adaptado en zona común



- Situado xunto á recepción en planta accesible.
- A porta da cabina mide **80,5 cms.** e no interior do aseo pódese inscribir un xiro de **150 cms.**
- A altura do asento do inodoro é de **41 cms.** e ten un lado de acceso cun espazo libre de **114 cms.** Hai unha barra abatible no lado de aproximación e unha barra fixa no lado contrario.
- Os accesorios do baño están a **80 a 124 cms.** e o bordo inferior do espello a **90,5 cms.**

Ascensor

- A porta da cabina mide **80 cms.**
- No interior as dimensións son de **102 cms.** de ancho por **117 cms.** de lonxitude.

Cuarto adaptado

- N° de cuartos adaptados: **4**
- Situada en planta accesible, é preciso o uso do ascensor.
- A porta mide **78,5 cms.** e no interior pódese inscribir un xiro de **150 cms.**
- A altura da cama é de **53 cms.** e ten dous lados de acceso de **98 e 123 cms.** respectivamente.
- Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de **137 cms.**



- O colgadoiro do armario está a **174 cms.** pero dispón de perchas de mango longo

Aseo en cuarto adaptado

- A porta mide **78,5 cms.** e no interior pódese inscribir un xiro de **150 cms.**
- O inodoro está a unha altura de **41 cms.** e ten un lado de acceso cun espazo libre **>100 cms.** Dispón de unha barra abatible no lado de aproximación e unha barra fixa no lado contrario
- Os accesorios do baño están a **81 e 153 cms.** e a altura do bordo inferior do espello é de **93 cms.**
- O chan da ducha é continuo co recinto. Dispón dun asento fixo á parede de **32 cms.** de ancho e con unha barra de apoio situada a unha altura de **120 cms.**
- A grifería da ducha está situada na parede lateral accesible.

Restaurante e cafetería

- Ambas estancias están situadas xunto á recepción en planta accesible.
- No restaurante, as mesas teñen unha altura de **77 cms.**, un espazo libre inferior de **75 cms.**, un ancho de **97 cms.** e un fondo libre de **90 cms.**
- Na cafetería, as mesas teñen unha altura de **70 cms.**, un espazo libre inferior de **67,5 cms.** e un ancho de **60 cms.** Ten unha pata central con base que deixa un fondo libre de **12 cms.**
- A barra da cafetería está situada a unha altura de **115 cms.**

Sala de reunións

- Existen **7** salas de reunións situadas en distintas plantas. O itinerario comunica a recepción con diferentes salas accesibles.
- As portas de todas as salas teñen dimensións superiores a **80 cms.** e son de dobre folla.
- O chan das salas é de moqueta.
- O salón Cibeles emprégase coma salón buffet de almorzos. Ten mesas de **74 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **60 cms.** e un fondo de **78 cms.**
- A barra do buffet está situada a unha altura de **74 cms.**

Aparcadoiro

- Dispón de **1** praza reservada para persoas con mobilidade reducida correctamente sinalizada co **SIA.**

- O itinerario é accesible mediante o ascensor, que presenta óptimas condicións de accesibilidade.
- O ancho da praza é de **3 m.** e a lonxitude é de **4,6 m.**

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A entrada principal ten un chanzo aillado con unha rampla alternativa con sinalización tacto-visual.
- Carece de pasamanos.
- A porta é acristalada e automática. Non está sinalizada axeitadamente con bandas de cromáticas de **20 cms.**

Hall e zonas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética.
- Os carteis están situados a diferentes alturas: mentres que os dos cuartos e salas de reunións están colocados a **176-185 cms.** e permiten a aproximación para a súa lectura, os de restaurante e cafetería están a unha altura superior a **2 m.** e non se permite a aproximación.
- As letras e símbolos dos carteis miden **5 cms.** e non presentan contraste cromático co fondo.
- A sinalética non está trascrita ao braille.

Escaleiras principais

- Os chanzos son homoxéneos e teñen sinalización tacto-visual.
- A varanda é continua en todo o seu percorrido pero non ten zócolo inferior de protección.

Ascensor

- As portas contan con sistema de apertura antiprisionamento.
- A botoeira ten braille e altorrelevo.
- O tamaño dos caracteres é de **1,5 cms.**

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción


- A porta é totalmente acristalada.
- Dispón de paneis informativos.
- El persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
- En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.



EXPRESS BY HOLIDAY INN

H***

Avenida de Aragón, 402
28022 Madrid

 917 481 657

 913 291 376

 www.hiexpress.com/madridairport



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Contorno do edificio

- A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos.

Acceso principal

- A entrada principal ao hotel é accesible.
- A porta é automática e mide **165 cms.**

Recepción, hall e corredores

- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **123 cms.**
- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e o mobiliario non constitúe ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común


- Hai 1 aseo común adaptado situado en planta baixa accesible, xunto a recepción.
- A cabina adaptada ten unha puerta de **76 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.** fronte aos aparatos sanitarios.
- A altura do asento do inodoro é de **41 cms.** e a do mecanismo de descarga é de **100 cms.** Ten un lado de acceso (dereito) de **174 cms.**
- Hai dúas barras de transferencia, unha abatible no lado de aproximación e outra fixa no lado contrario, a unha altura de **80 cms.**
- O lavabo ten un espazo libre inferior de **84 cms.** e un fondo de **59 cms.**
- Os accesorios do baño están a **86-100 cms.** e o bordo inferior do espello está a **90 cms.**

Ascensor

- A porta da cabina mide **80 cms.**
- No interior as dimensións son de **107 cms.** de ancho e **142 cms.** de fondo. Dispón de pasamanos a **90 cms.**

Cuarto adaptado (Nº 002)

- Nº de cuartos adaptados: **3**
- Situados en planta baixa con itinerario accesible.
- A porta mide **80 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura da cama é de **60 cms.** e ten acceso polo lado esquerdo de **145 cms.**



- Os mecanismos de climatización están a unha altura de **150 cms.** e o colgadoiro a **140 cms.**

Aseo en cuarto adaptado

- A porta mide **77 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **49 cms.** e o mecanismo de descarga a **85 cms.** Ten un lado de acceso (esquerdo) de **70 cms.** e hai unha barra abatible no lado de aproximación, a unha altura de **60-82 cms.**
- A altura do asento do inodoro é de **41 cms.** e a do mecanismo de descarga é de **100 cms.** Ten un lado de acceso (esquerdo) de **70 cms.** e hai unha barra abatible no lado de aproximación, a unha altura de **60-82 cms.**
- Os accesorios do baño están a **74-86 cms.** e o bordo inferior do espello a **100 cms.**
- O lavabo ten un espazo libre inferior de **70 cms.** e un fondo de **48 cms.** A grifería é monomando.
- O prato de ducha é continuo co recinto. Hai un asento abatible fixo á parede con un ancho de **38 cms.,** un fondo de **40 cms.** e colocado a unha altura de **45 cms.** No punto de apoio das costas hai unha barra horizontal que dificulta o aseo.
- Ten unha barra de apoio horizontal a unha altura de **92 cms.**
- A grifería da ducha está en unha parede accesible, é monomando e está a unha altura de **117-135 cms.**

Cafetería / Buffet de almozos

- Ambas estancias están situadas xunto a recepción, en planta baixa accesible.
- As portas son **>80 cms.** e no interior permítese inscribir un xiro de **150 cms.**
- As mesas da cafetería e o buffet teñen unha altura de **76 cms.,** un espazo libre inferior de **73 cms.,** un ancho de **80 cms.** e un fondo libre de **80 cms.**
- A barra do buffet está a unha altura de **85-140 cms.** e a da cafetería a **126 cms.**

Sala de reunións

- Dispón de 1 sala de reunións. Está situada en planta baixa con itinerario accesible. A porta da sala é **>80 cms.** e de dobre folla.
- As mesas teñen **78 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **74 cms.,** un ancho de **140 cms.** e un fondo de **70 cms.**

Aparcadoiro

- Hai **4** prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, axeitadamente sinalizadas co **SIA.**

- O aparcadoiro está no exterior do edificio. Unha das prazas está xunto á porta principal e as outras 3 na parte traseira do hotel.
- O itinerario é accesible, non hai chanzos ou ocos de paso que dificulten o acceso.
- As dimensións das prazas son de **4,9 m.** de ancho x **4,6 m.** de lonxitude.

ACCESIBILIDADE VISUAL



Acceso principal

- A porta principal é automática e acristalada. Non está sinalizada con bandas de cor de **20 cms.**

Hall e zonas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
- Os carteis están colocados a unha altura de **145-180 cms.** As letras e símbolos son **>1,5 cms.** e presentan contraste cromático co fondo.
- A sinalética non está transcrita ao braille nin ten altorrelevo.

Escaleiras principais

- A escaleira principal ten chanzos homoxéneos con tabica e sen boceles. Están sinalizadas tacto-visualmente.
- A iluminación non é homoxénea, prodúcense zonas de contraste de luz e sombra.
- A varanda é continua no percorrido pero non se prolonga **30 cms.** ao final dos chanzos. Carece de zócolo inferior de protección.

Ascensor

- As portas contan cun sistema de apertura antiprisionamento
- A botoeira esta en braille e altorrelevo. O tamaño dos caracteres é **>1,5 cms.**

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- Dispón de paneis informativos con textos curtos e frechas direccionais.
- O persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
- Na zona de recepción hai un bucle magnético “contacta” que amplifica o son para os audífonos. Este servizo está en diferentes puntos, correctamente sinalizados, onde é necesaria a comunicación.

Cuarto

- Posibilidade de conexión a Internet.
- O teléfono ten avisador de sinal luminosa.

PUERTA TOLEDO

H***

Gta. Puerta de Toledo, 4
28005 Madrid



914 747 100



914 740 747



www.hotel-puertadetoledo.es



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Acceso principal

- A entrada principal ten un desnivel no pavimento con unha inclinación do **11%** e un chanzo de **6 cms.**
- A porta principal é automática e mide **140 cms.** A continuación, hai outra porta de apertura manual de **140 cms.**

Contorno do edificio

- A rúa de acceso é ampla, chá e despexada de obstáculos.

Recepción, hall e corredores

- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **93-113 cms.**
- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e o mobiliario non constitúe ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- Non dispón de aseos comúns adaptados.
- Pódese acceder á planta usando o ascensor. O itinerario é accesible.
- A porta da cabina mide **63 cms.**
- No interior do aseos non se pode inscribir unha circunferencia de **150 cms.** Non ten ningún espazo libre que permita a transferencia ao inodoro.
- Os accesorios do baño están a unha altura de **95 cms.** e o bordo inferior do espello a **97 cms.**

Ascensor

- A porta da cabina mide **83 cm.**
- No interior da cabina as dimensións son de **127 cms.** de ancho e **127 cms.** de fondo.

Cuarto adaptado

- Nº de cuartos adaptados: **4**
- Pódese acceder á planta empregando o ascensor. O itinerario é accesible.
- A porta mide **76 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**





- A altura da cama é de **50 cms.** e ten dous lados de acceso de **78 e 90 cms.** respectivamente.
- Os mecanismos de climatización atópanse a unha altura de **120 cms.**
- O armario ten un colgadoiro abatible.

Aseo en cuarto adaptado

- A porta mide **79 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **41 cms.** e ten un lado de acceso, cun espazo libre de **132 cms.** Dispón de unha barra fixa no lado contrario á aproximación.
- Os accesorios do baño están a **134 cms.** e a altura do bordo inferior do espello é de **90 cms.**
- O chan da ducha é continuo co recinto e é antiesbarante. Ten un asento abatible, fixo á parede de **33 cms.** de ancho, a unha altura de **43 cms.** e con unha barra de apoio a **70-120 cms.**
- A grifería da ducha está situada na parede lateral accesible.

Cafetería e Sala de almuerzo (Buffet)

- Pódese acceder á planta usando o ascensor. O itinerario é accesible.
- As mesas teñen unha altura de **75 cms.**, un espazo libre inferior de **69 cms.** e un ancho de **124 cms.** Ten unha pata central con base que deixa un fondo libre de **37 cms.**
- A barra do buffet está situada a unha altura de **85 cms.** e a de cafetería a **118 cms.**

Sala de reunións

- Situada xunto á cafetería con itinerario accesible.
- A porta ten dimensións superiores a **80 cms.** de ancho e é de dobre folla.

Aparcadoiro

- Non dispón de prazas adaptadas reservadas.
- Non existe un itinerario accesible dende a recepción aos aparcadoiros. Hai unhas escaleiras no acceso sen ascensor alternativo.
- Servizo aparcacoche
- O ancho da praza é de **2,19 m.** e a lonxitude é de **4,36 m.**

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- A entrada principal ten un desnivel no pavimento con unha inclinación do **11%** e un chancho de **6 cms.**
- As dúas portas situadas na entrada (unha automática e outra manual) son acristaladas. Non están sinalizadas axeitadamente.

Hall e zonas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética
- Os carteis están situados a unha altura de **166-172 cms.** e permiten a aproximación para a súa lectura
- As letras e símbolos dos carteles dos cuartos miden **3,5 cms.** e os de cafetería **7 cms.**
- Os caracteres presentan contraste cromático co fondo.
- A sinalética non está trascrita ao braille.

Escaleiras principais

- Os chanzos son homoxéneos pero carecen de sinalización tacto-visual.
- A varanda non é continua en todo o seu percorrido e non ten zócolo inferior de protección.

Ascensor

- As portas contan con sistema de apertura antiprisionamento.
- A botoeira ten braille e altorrelevo.
- O tamaño dos caracteres é de **2 cms.**

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- Dispón de paneis informativos con textos curtos e frechas direccionais.
- Ten un luminoso que ofrece información do hotel.

Cuarto

- Enchufe ao lado da cama.
- O teléfono ten avisador de sinal luminosa.
- Hai un timbre con avisador luminoso.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Sistema de emerxencia visual.
- Posibilidade de conexión con Internet.

Aseos comúns

- Non ten sistema de información visual de ocupado / libre nas portas.



CASA RURAL LAS RUNAS



28195 Serrada de la Fuente (Madrid)

608 335 084

www.sierrranorte.com/lasrunas



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Contorno do edificio

- O contorno dende a zona de aparcadoiro é accesible.
- O chan é bastante irregular e está en costa.

Acceso principal

- A entrada principal é accesible, non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.
- A porta é manual de doada apertura e mide **105 cms.**

Recepción

- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **117 cms.**
- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e o chan non é esbarante. O mobiliario non constitúe ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baixa xunto a recepción e piscina. O itinerario é accesible.
- A porta xeral e a da cabina miden **81 cms.** e abren cara o exterior.
- A altura do asento do inodoro é de **42 cms.** e o mecanismo de descarga está a **72 cms.** A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre **>80 cms.**
- Hai unha barra fixa no lado dereito situada a unha altura de **79 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **63 cms.** e o fondo é de **47 cms.** A grifería é monomando.
- Os accesorios do baño están a unha altura entre **63 e 160 cms.** e o bordo inferior do espello ubícase a unha altura de **85 cms.**

Ascensor

- A porta da cabina mide **80 cms.**
- As dimensións interiores son de **103 cms.** de ancho e **118 cms.** de fondo.

Cuarto adaptado (El Haz)

- N° de cuartos adaptados: **4**
- Situados en plantas accesibles. É necesario o uso do ascensor.



Cuarto

- As portas miden **81 cms.** e no interior do cuarto pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura da cama é de **54 cms.** Ten un espazo de acceso de **>80 cms.** polo lado dereito e polo lado esquerdo.
- O colgadoiro do armario está a **178 cms.** e dispón de perchas de mango longo.

Cociña / Salón de estar

- A porta principal mide **81 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A mesa ten unha altura de **78 cms.**, un espazo libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **106 cms.** e un fondo de **80 cms.**
- O fregadeiro, a cociña, o frigorífico e os mobles inferiores están a unha altura de **89 cms.**
- O fregadeiro e a cociña teñen un espazo libre inferior de **79 cms.**, un ancho **>80 cms.** e un fondo de **60 cms.**

Aseo adaptado

- A porta mide **80 cms.** e se abre cara o exterior.
- No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura do asento do inodoro é de **42 cms.** e o mecanismo de descarga está a **72 cms.** A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre **>80 cms.** e frontalmente cun espazo **>120 cms.**
- Hai unha barra fixa no lado dereito e outra abatible no esquerdo, situadas a unha altura de **80 cms.** e con unha separación de **70 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **63 cms.** e o fondo é de **47 cms.** A grifería é monomando.
- Os accesorios do baño atópanse a unha altura entre **63 e 179 cms.** e o bordo inferior do espello está a **86 cms.**
- O chan da ducha é continuo co recinto e é antiesbarante.
- Dispón de cadeira de ducha á que pódese acceder por ambos lados con un espazo libre de acceso **>80 cms.**
- Hai unha barra horizontal a unha altura de **81 cms.**
- A grifería da ducha é monomando e está ubicada en unha parede accesible a unha altura de **106 cms.**

Salón social

- Situado en planta baixa con itinerario accesible.
- A porta mide **81 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- As mesas son baixas e teñen unha altura de **42 cms.**

Biblioteca

- Situada en unha casa contigua na planta baixa. O itinerario é accesible.
- As mesas son baixas e teñen unha altura de **34 cms.**

Spa / “Jacuzzi” / Sauna

- A zona do spa está situada en planta baixa con itinerario accesible.
- Para acceder ao “Jacuzzi” hai unha rampla de **104 cms.** de lonxitude, con unha inclinación do **26,8%** (superior á recomendada). Non dispón de guindastre que facilite o acceso ao vaso.
- A porta da sauna mide **56 cms.** e ten un travesaño de **8 cms.**
- Hai un aseo común adaptado (ver características aseo adaptado en zona común).
- Hai ducha co chan continuo co recinto e con cadeira de ducha sen respaldo. O espazo de acceso é **>80 cms.**

Aparcadoiro

- As prazas non están delimitadas e non existen prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- Non hai chanzos, desniveis ou ocos de paso estreitos que dificulten o acceso.

Recepción

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- A iluminación, non é homoxénea. A luz natural produce zonas de luz e sombra.

Escalera principal

- Os chanzos son homoxéneos e carecen de sinalización tacto-visual e de bocoles.
- Non dispón de varanda.
- A iluminación non é homoxénea. A luz natural produce zonas de luces e sombra.

Ascensor

- As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
- A botoeira está en braille e en altorrelevo.
- Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.



